



SIA "Vides audits" laboratorija  
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006  
tālr.: 67556152  
www.videsaudits.lv  
info@videsaudits.lv

  
EN ISO/IEC 17025  
T-261

09.09.2024

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 4795-05.09-24

**1. Informācija par pasūtītāju**

**Pasūtītājs:** Ūdens risinājumi, SIA

**Adrese:** Vestienas iela 2J, Rīga, LV-1035

**2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:**

**Objekts:** Dzeramā ūdens apgādes sistēma pēc dezinfekcijas Ogres novada Tinūžu pagasta Ceplīšos

**Paraugu ņemšanas datums:** 05.09.2024, plkst. 13:35

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids
1	Izlietnes maisītājs Ceplīšos, Priežu ielā 4, dz. 6	dzeramais ūdens

**3. Paraugu apraksts**

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	sterils maisiņš	0,6L

**Paraugu pieņemšanas datums:** 05.09.2024, plkst. 15:00

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 05.09.2024/09.09.2024

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
<b>1. paraugs - Izlietnes maisītājs Ceplīšos, Priežu ielā 4, dz. 6</b>				
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	nav konstatēti	-	LVS EN ISO 7899-2:2006

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "< ". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "< ", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!

Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.

Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītāja: Zeltīte Strazda

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 4795-05.09-24

I-KD-5-19-3-15-03-2007