



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālrs.: 67556152
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



EN ISO/IEC 17025
T-261

10.10.2025

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 7727-29.09-25

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Ikšķiles māja, SIA

Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052

2. Informācija par paraugiem:

Objekts: Priežu iela 4-2, Ceplīši

Paraugu ņēma: SIA "Vides Audits"

Paraugu ņemšanas datums: 29.09.2025, plkst. 15:10

Paraugu ņemšanas metode: LVS ISO 5667-5:2006 un LVS EN ISO 19458:2006

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids	Trauka veids	Daudzums
1	Priežu iela 4-2, Ceplīši	dzeramais ūdens	sterils maisiņš	0.4L

Paraugu pieņemšanas datums: 29.09.2025, plkst. 17:00

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 29.09.2025/10.10.2025

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Priežu iela 4-2, Ceplīši				
Koliformas	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Mikroorganismu koloniju skaits 22°C	KVV/mL	9	3	LVS EN ISO 6222:1999 [§]

[§] Mikroorganismu koloniju skaits noteikts 22°C ±2°C 68h laikā. Izmantota plates uzlējuma metode. Barotne Yeast extract agar.

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<".

Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

Ķīmiskis-analītiķis: Laura Buļa

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 7727-29.09-25

I-KD-5-20-3-15-03-2007